创维液晶器件(深圳)有限公司企业标准

Q/SLCD 001-2018

OLED 显示屏性能评价方法

2018-05-06 发布 2018-05-06 实施

目 次

台	≐	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •]	Τ
1	范围			1
2	规范	性引用文件		1
3	术语	和定义		1
4	适用	要求		2
5	测量	方法		2
附:	录 A	(规范性附录)	亮度均匀性测量要求	4
			弯曲半径测量要求·······	
M11.	1 D		与画十世的主义不	U

前 言

为适应 OLED 显示产品发展需要,更新技术水平,制定本企业技术标准《OLED 显示屏性能评价方法》 Q/SLCD 001-2018。

本标准的附录 A 为本标准规范性附录。

本标准由创维液晶器件(深圳)有限公司研发部提出并归口。

本标准起草单位: 创维液晶器件(深圳)有限公司研发部。

本标准起草人: 常伟、毛林山、郭向茹。

本标准批准人: 周忠伟。

本标准为首次发布。

OLED 显示屏性能评价方法

1 范围

本标准规定了 OLED 显示屏的性能评价方法,主要内容包括 OLED 显示屏性能定义和性能指标测试与评价方法。

本标准适用于 OLED 刚性及柔性显示屏。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 20871.61-2013 有机发光二极管显示器 第61部分: 光学和光电参数测试方法

IEC 62341-1-2-2014 有机发光二极管 (OLED) 显示器 第1-2部分: 术语和字母符号 (Organic light emitting diode (OLED) displays Part 1-2:Terminology and letter symbols)

IES 62341-6-1-2017 有机发光二极管 (OLED) 显示器 第6-1部分: 光学参数及光电学参数的测量 (Organic light emitting diode(OLED) displays Part 6-1:Measuring methods of optical and electro-optical parameters)

IEC 62715-1-1-2013 柔性显示器件 第1-1部分: 术语和文字部分 (Flexible display devices Part1-1:Terminology and letter symbols)

3 术语和定义

IEC 62341-1-2-2014、IEC 62341-6-1-2017、IEC 62715-1-1-2013 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 柔性显示屏(flexible display)

具备可弯曲或扭曲特性的显示终端设备。

「IEC 62715-1-1-2013, 定义2.2.5]

3.2 刚性显示屏(Rigid display)

不具备可弯曲或扭曲特性的显示终端设备。

3.3 亮度 (Luminance)

显示屏点亮情况,正面发光的光强度,单位为cd/m²

3.4 亮度均匀性 (uniformity of luminance)

Q/SLCD 001-2018

全白场信号点亮柔性显示屏的情况下,采用5点或9点法采集柔性显示屏亮度,各点亮度与平均亮度之差的最大值与柔性显示屏平均亮度的比值。

3.5 对比度 (Contrast ratio)

屏幕上同一点最亮时(白色)与最暗时(黑色)的亮度比值。

3.6 色度(Chromaticity)

在色品坐标上,由主波长(或补色波长)和纯度的组合而表述的色刺激的心理物理性质。在XYZ色度系统中,由X、Y、Z可算出色品坐标x、y、z。

3.7 色度均匀性(Colour non-uniformity)

柔性显示屏点亮情况下, 屏幕上不同区域色度不同的现象。

3.8 色域 (Colour gamut)

柔性显示屏能够显示出的颜色范围,数值一般是与一标准颜色范围相比。

3.9 精度 (Accuracy)

理论值与实际测量值之间的差异。

3.10 弯曲半径 (Bending radius)

弯曲试验过程中,柔性显示屏最内表面和最外表面之间中心线曲率相对应的弧半径。

3.11 临界弯曲半径(Critical bending radius)

柔性显示屏在发生弯曲时,在不造成图像质量恶化、永久变形或破损的情况下的最小弯曲半径。

4 测量要求

4.1 环境条件

如无特别声明,测试应在下列环境条件下进行:

- a) 温度: 15℃~35℃;
- b) 相对湿度: 25%~75%;
- c) 气压: 86kPa~106kPa
- d) 不存在影响检测的机械振动与电磁干扰

5 测量方法

5.1 外观及结构

外观及结构尺寸,包括长度、宽度、厚度等采用检测器具进行测量,测量前需确保检测器具的准确定及归零情况。

利用检测器具测量显示屏主要参数时,误差超过尺度的5%或者超过0.1mm视为尺寸无效。

5.2 亮度测量

试验在暗室中进行,将显示屏竖直固定,用光测量设备测量发光面中心法向方向的亮度Lo。

5.2 亮度均匀性测量

试验在暗室中进行,将显示屏竖直固定,点亮显示屏,将发光面进行5等分或9等分,测试点如附录 A或B,用光测量设备测量发光面中心各点法向方向的亮度 L_i ,并用公式 (1) 得到平均值 L_N ,用公式 (2) 得到亮度均匀性。

$$L_{AV} = \frac{\sum_{i=0}^{n-1} Li}{n} \dots \tag{1}$$

公式(1)中:

L_{AV}为平均亮度,单位为坎德拉每平方米 (cd/m²)

L_i为各点亮度,单位为坎德拉每平方米 (cd/m²)

n为测试点个数

$$U = \frac{L_{\min}}{L_{\max}} \times 100\% \quad ... \quad (2)$$

公式 (2) 中:

U为亮度均匀度,单位为%

L_{min}为测试点中最小亮度值,单位为坎德拉每平方米(cd/m²)

Lmax 为测试点中最大亮度值,单位为坎德拉每平方米 (cd/m²)

5.3 对比度测量

将显示屏显示全白场信号,用亮度计测量屏幕几何中心点亮度 Lw;将显示屏显示全黑场信号,用亮度计测量屏幕几何中心点亮度 Lo;使用公式(3)计算全屏对比度 CR

$$CR = \frac{L_W}{L_D}...$$
 (3)

5.4 色度测量

将显示屏调试为全红场、全绿场、全蓝场、全白场信号,用色度计依次测量屏幕中心点的色度坐标,分别为(u_n',v_n'),(u_n',v_n'

5.5 精度测量


精度测量需要设定参照值,通常根据设备精要求明确工艺前后尺寸差异的理论值为 ΔL_0 ,经过工艺实施后得到实际尺寸差值为 ΔL_1 ,则使用公式(4)计算工艺精度 La

$$L_a = \Delta L_1 - \Delta L_0. \dots (4)$$


5.6 弯曲半径测量

将柔性显示屏进行弯曲、按照附录C描述状态进行调节、得到柔性显示屏的弯曲半径R。

附录 A (规范性附录) 亮度均匀性测试要求(9点)



亮度均匀性测试要求(5点)



附录 B (规范性附录) 弯曲半径测量要求

